

## Konsekvensbeskrivning – Njurcentrum

*Konsekvensbeskrivning ur ett verksamhetsperspektiv om investeringen inte genomförs.*

Lokalerna som den njurmedicinskverksamheten är inrymda i idag är inte tillfredsställande. Förbättringar kan ske inom flera områden såsom, miljö, arbetsmiljö, ekonomi, patientnöjdhet, och patientsäkerhet.

Om investering i nya lokaler uteblir för njurcentrum kommer vi att få fortsätta att leva med den lokalproblematik som vi har idag.

- Det saknas enkelrum och isoleringsrum, vilket gör att vi inte har ett optimalt hygieniskt omhändertagande av infekterade patienter. Dessutom blir det allt vanligare att vi måste ta hand om patienter med multiresistent smitta.
- Att behovet av fler dialysplatser ökar kan ses på olika sätt. Enligt nationell statistik kan man se att antalet patienter i hemodialys inte ökar utan beskrivs med en utplanande kurva. I Karlskrona har vi en ojämn beläggning eftersom dialyspatienter från Karlshamn oplanerat måste beredas plats här, då viss typ av vård inte kan ges Karlshamn. Det innebär att vi måste utöka med fler dialysplatser i Karlskrona.
- Fler dialysplatser som anpassas för självdialys behöver utökas.
- Pd- verksamheten som är förlagd till Karlshamn behöver utökas med mottagningsverksamhet även i Karlskrona. Idag finns inte lokaler som är lämpliga att använda i närheten av njurmottagningen.
- Njurmottagningen har för få mottagningsrum.
- Ur arbetsmiljö synpunkt är lokalerna trånga och svår jobbade. Vårdrummen är för trånga och uppfyller i vissa fall inte den föreskrivna behandlingsplatsens standard som är 3\*3m.
- Väntrum för dialyspatienter saknas. Idag sitter man och väntar i hisshallen.
- Det finns i dag två toaletter för 12 patienter, varav en oftast är reserverad för patient med tarmsmitta, detta är inte acceptabelt.
- Uppställningsplatser för sängar och rullstolar saknas, vilket krockar med förmågan att uppfylla kravet på ett bra brandskydd.
- Ur miljösynpunkt är det inte en fördel att placera en dialysavdelning högt upp i en byggnad. Varje dygn lyfts tonvis med vatten med hjälp av tryckstegringspumpar, här finns energi att spara.
- Den vattenanläggning som används idag, förvisso av utmärkt kvalitet, men den är 17år! gammal och behöver bytas ut. Det är en investering på ca 2 milj. En sådan investering bör göras i samband med lokalbyte.
- Träningslokal för fysträning och gruppgymnastik i nära anslutning till dialysavdelning saknas i dag, vilket planeras för i nya njurcentrum.
- Rum anpassat för enskilda samtal med patient och anhöriga saknas idag, vilket planeras för i nya njurcentrum.



2017-05-02  
Jonny Persson  
Avd.chef.  
Dialys-/Njurmottagningen  
Karlskrona  
Tfn 0455-734808



Göran Åström  
Verksamhetschef  
Medicinkliniken  
BLS Karlskrona



Jonas Andersson  
Ansvarig överläkare  
för njurmedicin  
BLS Karlskrona

