

Timrå kommun, VIVSTA DEPONI (del av Vivsta 13:19)

SLUTBESIKTNING nr 1 avser det område som Permobil AB ska förvärva

1. Typ av besiktning

Förbesiktning enligt AB 04.

2. Besiktningens omfattning

Besiktningen omfattar arbetena för den del av entreprenaden som ingår i det område som Permobil AB ska förvärva.

3. Tidpunkt

Besiktningen är utförd 2017-11-30

4. Objekt och parter

Objektet utgörs av **de åtgärder som utförts för återställande Vivsta deponi på del av fastigheten Vivsta 13:19 och som ska förvärfvas av Permobil AB.**

Parter:

Beställare (B)

Timrå kommun
Kultur- och teknikförvaltningen
861 82 TIMRÅ

Entreprenör (E)

Fortum Waste Solutions AB
Norrortorp 112
692 85 NORRTORP

5. Besiktningens utsedd av B

Jan Olofsson (JO)
SAV-E Control AB
Kungsnäs 166
855 90 SUNDSVALL

6. Deltagare

Vid besiktningen förs parternas talan av

B

Ronnie Söderlund (RS), beställarens ombud

E

Gunnar Wiklander (GW), entreprenörens platschef

Övriga deltagare

För B:

Jan Eriksson (JE), avd. chef, kultur- o. teknikförvaltningen
Lena Granlöf (LG), handläggare, kultur- o. teknikförvaltningen
Per Hägglov (PH), kontrollansvarig

För tillsynsmyndighet:

Jan Bengtson (JB), miljöinspektör, miljö- o. byggkontoret

För Permobil AB:

Henrik Wikander (HW), fastighetsförvaltare



7. Kallelse till besiktningen

Via e-post 2017-11-13.

8. Behörighet och jäv

Parternas företrädare vid besiktningen är behöriga att föra parternas talan vid denna förbesiktning.

9. Tidigare besiktningar och provningar

Förbesiktning nr 1, 2017-10-17 med godkännande av de entreprenadarbeten som då var utförda.

10. Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser rörande entreprenadens omfattning och utförande

- Entreprenadhandlingar daterade 2017-06-09
- Fortum Waste Solutions AB:s anbud daterat 2017-04-12.

11. Delar som är oåtkomliga för besiktning

Schaktbottnar där återfyllning med jord, sten, block och olika bergkrossfraktioner redan har utförts tillsammans med geomembran med tillhörande skyddsgeotextil, är inte längre synliga och har redan beaktats vid förbesiktning nr 1, 2017-10-17. – Se även pkt 9 o. 12.

12. Delar som besiktigas med stöd av E:s dokumentation

Schaktbottnar där återfyllning med jord, sten, block och olika bergkrossfraktioner redan har utförts tillsammans med geomembran med tillhörande skyddsgeotextil, har besiktigats med hjälp av E:s fotografier och sammanställningar av utförda schaktnings- och fyllningsmängder, baserade på inmätningar utförda av anlitaad mätkonsult och inmätningar utförda med maskinstyrningsutrustning.

13. Fel för vilka besiktningsmannen anser E vara ansvarig

Inga fel har noterats. – E är dock skyldig att avhjälpa fel som kan påtalas av myndighet under förutsättning att ansvaret för dessa fel hänger samman med E:s åtagande.

14. Bristfälligheter och anmärkningar enligt AB 04 kap 7 § 13 för vilka besiktningsmannen anser E inte vara ansvarig

-

15. Förhållanden där slutliga bedömanden får anstå till besiktning vid senare tillfälle

-

16. Fel vilka enligt AB 04 kap 7 § 13 hänvisas till särskild utredning med uppgift om vem som svarar för utredningen och när den ska vara klar

-

Janel

17. Fel enligt AB 04 kap 5 § 18 med angivande av i vilken utsträckning besiktningsmannen anser E skyldig att avhjälpa fel enligt AB 04 kap 7 § 13 samt uppskattad nedsättning av entreprenadsumman

-

18. Besiktningresultat

Besiktningsmannen finner att utförda entreprenadarbeten inom det område som ska förvärvas av Permobil AB, uppfyller de krav som är angivna i entreprenadhandlingarna, varför den delen av entreprenaden härmed godkänns.

OBS E:s arbeten på uppdrag av Permobil besiktigas separat utan B:s medverkan.

19. Besked om fortsatt besiktning

Slutbesiktning av de övriga entreprenadarbetena utförs i maj 2018 då återstående arbeten slutförs utanför området som Permobil ska förvärva.

20. Garantitid

Garantitiden för entreprenadarbetena inom det område som Permobil ska förvärva fastställs enligt följande:

- 2019-11-30 för material och varor
- 2022-11-30 för arbetsprestation

21. Besiktningsekostnad

B svarar för besiktningsekostnaden.

22. Meningsskiljaktigheter

-

23. Anmärkning från B som enligt besiktningsmannen inte utgör fel

-


24. Överenskommen tidpunkt då fel ska vara avhjälpna om annan tidpunkt än vad som anges i AB 04 kap 5 § 17

-

25. Sändlista för besiktningens utlåtande

Utlåtandet är upprättat i ett undertecknat original, som förvaras hos besiktningsmannen. Kopia av utlåtandet har via e-post sänts till parternas företrädare RS resp. GW samt övriga deltagare: JE, LG, PH, JB och HW.

SAV-E Control AB, Sundsvall


Jan Olofsson
Besiktningssman